BEST AVAILABLE COPY

(Japanese Utility Model Application Laid-Open JP-U-A-SHOWA-54-90032(1979) (Application Number: SHOWA-52-164445))

discloses an up and down device of a blind.

Referring to Figs. 1 through 3, a reel 7 is mounted on an operating shaft 1. A first spring reel 5 is mounted on the operating shaft 1. The operating shaft 1 is supported on a frame 3. A second spring reel 4 is mounted on a fixed shaft 2 which is located parallel to the operating shaft 1. A spiral spring 6 is wound between the spring reel 4 and the spring reel 5.

(P) 日本国特許庁(TP)

1 ①実用新案出顧公開

●公開実用新案公報 (U)

昭54—90032

台4056番地 日本発条株式会社

横浜市磯子区新磯子町1番地

①Int. Cl.²E 06 B 9/322

識別記号

89CD D 411

庁内整理番号 ❸公開 昭和54年(1979)6月26日 7369—2E

書査請求 未請求

厚木工場内

の出 順 人 日本発条株式会社

13 代 理 人 弁理士 佐藤英昭

(全 3 頁)

砂模型プラインドの昇降装置

②実

图 52-164445

②出

图52(1977)12月9日

仍考 案 者 鈴木啓一

神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜


型面の鉱単な説明


第1図はこの考案の一実施例を示す正面図、第 2図は過售板ばれの展開図、第3図はリールに対して過售板ばれを毎回した状態の側面図、第4図はシャフトの回転とトルクとの関係を示すばれのトルク特性線図、第5図は別の実施例の平面図、第6図は同正面図である。


1……操作軸、2……固定軸、3……フレーム、4……リール、5……リール、6……ばね、7……リール、8……吊持紐。

砂実用新業登録請求の範囲


プラインドのスラットを吊持する吊持級を参回するリールと、上記リールに連設された第1のばね用リールと、上記ばね用リールは巻回されかつその巾が上記ばね用リールの参込み側にかいて広巾となるように形成されている過巻板ばねと、上記過差板ばねの細巾基準例を巻回保持する第2のばね用リールとを具備してなり、上記第1のばね用リールを旋回させて吊持紐によるスラットの上下動を行なわせるようにした横型プラインドの具体装置。








負荷状態 ーーー 自由状態 (タは自由状態に近い状態)







実用新案登録願

昭和52年12月 夕日

特許庁長 # 4 # 二 殿

- 1. 考案の名称 間間プラインドの昇降装置

- 4. 代 理 人 〒 電


住 所 泉京都港区赤坂3丁目8番14号

進山ビルデインダ2階氏 名

分理士 (7484) 佐 劢 英

- 5. 添付書類の目録
 - (1) 明 細 書 1通 (3) 願書副本 1通

(2) 図 面 1通(4) 委任状 1通



明 銀 書

- 1. 考案の名称 模型プラインドの昇降装置
- 2. 実用新案登録請求の範囲

プラインドのスラットを吊持する吊持紐を巻回するリールと、上記リールに連設された第1のばね用リールと、上記ばね用リールに巻回されかつその中が上記ばね用リールの巻込み側において広巾となるように形成されている渦巻板ばねと、上記渦巻板ばねの細巾基端側を巻回保持する第2のばね用リールを旋回させて吊持紙によるスラットの上下動を行なわせるようにした模型プラインドの昇降装置。

3. 考案の詳細な説明

とい考案は、スプリングパランサーを用いた模型プラインドの昇降装置に関するものである。

この種の昇降機構には、手動式のものと電動式 のものとがあるが、手動式のものでは上昇させる に従つて操作が重くなる欠点があり、電動式のも のにおいても、最も重い上端側における負荷にあ

わせてモータ容量を設定しなければならない。また、上記のトルク増大を操作速度をかえることで 回避する方法もあるが、これでは、操作する長さ が遊比例的に増すという欠点がある。

この考案はスプリングパランサーの構造を改良することにより、下降時の位置のエネルギーを吸収し、これを上昇時に放出させることで、負荷を軽減させ、均一な操作力でプラインドの昇降が達成できるようにした横型プラインドの昇降装置を提供しようとするものである。

以下、この考案を図示の実施例にもとづいて具体的に説明する。図において、符号1は帯状の吊持紙を巻回したリール?が取付けてある操作軸1には、第1のばね用リール5が取付けてあり、また、フレーム3に上記サインのはが動かった。上記フレーム3には、上記操作軸1と平行に固定軸2が設けてあり、これには第2のばね用リール5との間にはS字形に過じるが考えれている。上記ばね6は一端

が中B、他端が中bとなるような中の変化する板 状帯網で構成されていて(第2図参照)、上配広 中Bの部分は第1のリール5に固定され、臓次、 巻回されている。また、細巾bの部分は第2のリール5の基端に固定され、順次巻回されている。 なお、第1のリール5に対するはね6の巻きつき は、その過巻方向とは逆になつていて、展延し、 反転させる方向になつている。

このような構成では、スラットが下つた状態から吊持紐8を吊り上げはじめる時、即ち、操作軸1を回転させてリール7に吊持紐8を巻き込みはにいる時、リール5はは20の部分を巻き込みが進行して、巻き込みが進行して、吊持紐8でからなり上げられてくると、吊持紐8でから負荷は強くなつてくるので、その負担が対し、全体としては、操作軸1にから負債が抗は最初から最後までほぼ一定に保たれることになる。

なお、第5図および第6図はリール7を中央に

位置して、その左右にばね用リール4、4を連着 配数した場合の実施例を示すものであり、向きは、 前の実施例と異り、横向きである。このような構 造は、前の実施例と同じ効果があり、また、とく に、吊持紐8にからる負荷と、左右のリール4、 4にからるはね6とが軸方向に関してバランスす るので、片寄つた負荷がからる場合よりも、摩擦 ロスが少ない。

この考案は以上詳述したようにプラインドのスラットを吊持する吊持紐を巻回するリールと、上記リールに連設された第1のはね用リールと記れかつその中が上りに対して、はれて、上記を登している。というではなり、上記を登してなり、上記を担ける。というではなり、手動にしる。を発してなり、手動にしる。を発してなり、手動にしる。を発してなり、手動にしる。を発したので、手動にしる。を発したのでを定してなえるという使れた実用上では、

の効果を奏しりる。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの考案の一実施例を示す正面図、第2図は渦巻板ばねの展開図、第3図はリールに対して渦巻板ばねを巻回した状態の側面図、第4図はシャフトの回転とトルクとの関係を示すばねのトルク特性線図、第5図は別の実施例の平面図、第6図は同正面図である。


1 ……操作軸、2 ……固定軸、3 ……フレーム、

4 ……リール、5 ……リール、6 ……はね、

寒用新案登録出崩人 日本発条株式会社


代理 人 弁理士 佐藤 英昭


公開実用 昭和54—90032




90032//3


代理人养理士 佐藤英






代理人弁理士 佐藤英昭







900323/3

代理人弁理士

佐藤英昭

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.